

AFSTÖÐUMYND mkv. 1:500



LOFTMYND: LOFTMYNDIR EHF.

Kólnunartölur:

Starfsmannarymi, $T_i = 18^\circ\text{C}$

• Þak	0,26 W/m ² K
• Útveggur	0,31 W/m ² K
• Milliveggur	0,31 W/m ² K
• Gólf á fyllingu	0,23 W/m ² K
• Gluggar	1,8 W/m ² K
• Hurðir	2,0 W/m ² K

Vinnsla, $T_i = 10^\circ\text{C}$

• Þak	0,26 W/m ² K
• Útveggur	0,31 W/m ² K
• Milliveggur	0,31 W/m ² K
• Gólf á fyllingu	0,34 W/m ² K
• Gluggar	1,8 W/m ² K
• Hurðir	2,0 W/m ² K
• lðnaðarhurðir	0,6 W/m ² K

VESTURTANGI 7-11, SIGLUFIRÐI - FJALLABYGGÐ

Landnúmer: 224477

Staðgreinir: 6250-1-93030070

Flatarmál	
Flatarmál lóðar (skv. deiliskipulagi)	1840,0 m ²
Brúttó stærð jarðhæð	493,8 m ²
Brúttó stærð 2. hæð	85,1 m ²
Brúttó stærð geymslulofts, 2. hæð	141,6 m ²
Brúttó stærð, samtals öll gólf	720,5 m ²

Nýtingarhlutfall lóðar 0,39

Greinargerð

Reisa á fiskvinnsluhúsi að Vesturtanga 7-11 á Siglufirði. Byggingin verður 493,8 m² að grunnfleti. Húsið er á steinsteypum undirstöðum. Útveggir og þak eru reistir upp á límrésburðargrind. Klæðning útvegga og þaks eru stálsamlökueiningar, einangraðar með steinull. Í húsinu verður aðstaða til fiskvinnslu, einkum á grásleppu og grásleppuhrognum, geymsla, skrifstofuaðstaða og starfsmannaaðstaða, þ.e.a.s snyrtingar, búningaaðstaða með starfsmannaskápum, sturtur og kaffistofa.

Viðmið

Einangrun hússins, U-gildi, er samkvæmt 13.3.2. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með áorðnum breytingum.

Húsið skal uppfylla hönnunarflokk B samkvæmt 8.2.4 gr. í byggingarreglugerð.

Byggingin er í notkunarflokki 1.

Byggingarlýsing

Undirstöður og gólf

Undirstöður hvíla á frostfrírri þjappaðri malarfyllingu. Malarfylling í og að grunni skal vera hrein grús laus við lífræn jarðefni. Sökkjar og gólf eru járnþent og steinsteyp. Undir gólfplötu húss skal setja 50 mm grunnreinangrun, nema undir anddyri og starfsmannaaðstöðu, þar skal einangra með 100 mm grunnreinangrun. Gólfplötur eru vélslipaðar og lagðar epoxy kvartsefni eða sambærilegu.

Útveggir

Útveggir eru járnþentir og steinsteyptr 1,25 m upp fyrir gólfplötu. Að utan eru steyptrir veggir einangraðir með 75 mm sökkuleinangrun, 125 kg/m³ utan á sökkulvegginn. 0,6 m niður fyrir neðri brún á gólfplötu. Utan á einangrun kemur múrklæðning og hún máluð. Sökkulveggi að innan skal filtera með tilbúnum múr og mála. Límrésburðargrind verður fest ofan á steinveggi með innsteypum heitgávanhúðuðum stálfestingum.

Milli límrésramma í útveggjum koma lóðréttar límrésstöðir festar ofan á steinvegg og við kantbíta í þaki. Útveggir eru klæddir með liggjandi stálsamlökueiningum, sléttum að innan en með trapisuformi að utan, einangraðar með steinull. Þykkt kjarna á einingu 105 mm, hæð trapisu 44 mm.

Þak

Þak er mænisþak með 15° þakhalla byggt upp á límrésrómmum, þakásar eru úr límré. Þakgluggar / reykkræsiop með polycarbonat plasti. Þakklæðning er úr stálsamlökueiningum, sléttum að innan en með trapisuformi að utan, einangraðar með steinull. Þykkt kjarna á einingu 129 mm, hæð trapisu 44 mm.

Milliveggir

Milliveggir í vinnslu eru úr stálsamlökueiningum á upphækkuðum steypum sökkli, hæð ca. 125 mm. Milliveggir í starfsmannaaðstöðu byggðir upp á timburgrind einangraðir með steinull og klæddir rakaheldum plötum í flokki 1. Í sturtuaðstöðu er klætt með rakabólnu gífsi eða Viroc klæðningarglötum.

Milliloft

Milliloft eru byggð upp á timburbitum, klæddum að ofan með 22 mm rakaheldum notuðum spónaplötum. Milli gólfbita er 70 mm þéttull fest upp með vir cc. 200 mm. Neðan á gólfbitum er lektugrind / lagnagrind og rakaheld klæðning.

Stigar og handrið

Stigar í starfsmannaaðstöðu og geymslu eru úr timbri. Útdreginn timburstigi / klífurstigi með handlistum er upp á geymsluloft. Fallvörn / handrið á geymslulofti úr timbri.

lðnaðarhurðir

lðnaðarhurðir úr einangruðum stálsamlökueiningum, með rafmagnsopnun og fjarstýringu. lðnaðarhurðir skulu uppfylla öryggiskröfur og CE merktar.

Samþykkt í skipulags- og umhverfisnefnd

23 / 08 2017



Gluggar og hurðir

Gluggar og gönguhurðir úr plasti, með stál eða álkjarna. Í gönguhurðum er tvöfalt öryggisgler. Allt gler er gasfyllt K-gler.

Hitakerfi

Starfsmannarymi verður hitað upp með stálöfnum, lagnir eru inni í veggjum og millilofti. Vinnsluhluti hússins verður hitaður upp með hitablaðum.

Neysluvatnslagnir

Neysluvatnslagnir eru utanálggjandi í vinnsluhluta hússins. Í starfsmannaaðstöðu eru lagnir inni í veggjum og millilofti. Neyðarsturta og augnskol í lyftarageymslu.

Loftræsing

Í vinnsluhluta hússins verður vélræn loftræsing. Í starfsmannaaðstöðu er vélrænt útsög á snyrtingum, búningaaðstöðu, ræstingu og á baði.

Raflagnir

Raflagnir verða í utanálggjandi raflagnastigum í vinnsluhluta hússins. Inntak og tálfa í lyftarakompu. Í starfsmannaaðstöðu eru raflagnir inni í veggjum / millilofti.

Brunavarnir

Byggingin er fjögur brunahólf, þ.e.a.s. vinnsluhluti, starfsmannaaðstaða, lyftarageymsla og geymsla. Brunaskil eru EI60, hurðir á brunaskilum EI60-CS₂₀. Allar klæðningar skulu vera í flokki 1. Steinullareiningar á þaki og útveggjum eru EI-60. Milligólf skulu vera R-60. Milligólf yfir lyftarageymslu REI-60. Þar sem lagnir fara á milli eldvarnarhólfa skal eldverja lagnaleiðir með viðurkenndum hætti. Flóttaleiðir er um úthurðir og björgunarop, skv. uppdráttum. Fellistigi við björgunarop í kaffistofu. Þess skal gætt að flóttaleiðir séu ávallt greiðfærar. Innra eftirlit starfsmanna skal hafa eftirlit með að flóttaleiðir séu ávallt vel merktar, greiðfærar og séu ekki teptar af búnaði, tækjum, snjó eða öðru sem takmarkað getur flæði fólks. Út- og neyðarlýsing er sýnd á grunnmynd ásamt tillögu að staðsetningu slökkvixækja. Stærð og gerð slökkvixækja í samráði við eldvarnaeftirlit. Í þaki eru reykkræsigluggar með polycarbonat plasti, stærð a.m.k. 5% af gólfleti. Reyk- og hitaskynjarar eru tengdir stjórnsíð, sem er komið fyrir í anddyri. Slökkvilið skal hafa greiðan aðgang innan lóðar að öllum hlöðum hússins.

Lóð

Lóð vestan og norðan við húsið verður malbikuð og/eða steyp. Aðrir yfirborðsflötir á lóð verða malbornir. Bilastæði (5 stk) og sorpgeymsla skv. afstöðumynd.

Heilbrigðiskröfur

Við hönnun og framkvæmd verks er farið eftir: Lög nr. 7, 12. mars 1998. Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir. Lög og reglur á starfssviði Vinnuettirlits er lúta að verki. Skoðunarhandbók Matvælastofnunar útgefin í apríl 2011 og Leiðbeiningar útgáfa 1.0 / útgefnar í janúar 2011 sem er samræmd á Evrópska efnahagsvæðinu og samþykkt af íslenskum stjórnvöldum 1. mars 2010. Samráð skal haft við Heilbrigðiseftirlit, Matvælastofnun og Vinnuettirlit við framkvæmd verksins.

Ýmislegt

Allt efni og vinna við verkið í heild sinni skal vera í samræmi við gildandi reglur og staðla er lúta að verkluta og verki í heild sinni, sjá ákvæði í kafla 5 í byggingareglugerð nr. 112 / 2012 og CE merkingar á byggingavörum.

Skráningartöflu er skilað á rafrænu formi.

Burðarvirkishönnuður: Atli Gunnar Arnórsson
Hönnunarstjóri: Atli Gunnar Arnórsson

STOÐ EHF.
VERKFRÆÐISTOFA

ADALGATA 21 sími. 453-5050
550 SAUBÁRRÓKI fax. 453-6021
Netfang: stod@stodehf.is

Áritun hönnuðar / ábyrgðarmanns
Atli Gunnar Arnórsson

Kt. 120379-4029

Verki:	VESTURTANGI 7-11, SIGLUFIRÐI		
Verkbáttur:	ADALUPPRÁTTUR - AFSTAÐA OG BYGG. LÝSING		
Unnið fyrir:	Sverrir Björnsson ehf.	Verknr.	
Hannað:	Atli Gunnar	Teiknað:	AGA
Teikniskrá:	778001AM Vesturtangi 7-11.dwg	Mælikvarði:	1:500
Útgáfudagur:	19. júlí 2017	Blaðstærð:	A2
Breyting:	Nr. Dags.	Prentað:	20. júl. 2017

A-101